

# Хардуерна модификация за потребителско отключване на радиостанция PRESIDENT BARRY AM/FM

**Внимание!!!**

Посочените по-долу процедури могат да доведат до трайна повреда на Вашата радиостанция. Моля, не правете описаните действия ако не съзнавате напълно риска и/или нямате нужната техническа квалификация и познания. Настоящата модификация е с образователна и експериментална цел и не подтиква по никакъв начин потребителя към извършване на незаконни и нерегламентирани действия.

Модификацията е свързана с монтиране на допълнителен диод 1N4148 между единия край на черния джъмпер и активния край на бутон „стрелка надолу“ на лицевия панел. Черният джъмпер се отстранява!

